

Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 001

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 001


DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Viale CATTANEO 1A, 1, 1B

Piazza VITTORIA 35, 33, 32

DATAZIONE: Post 1935 1935 - 1974

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NI.	JME	RO	DI	PIA	N	l: 7	7
110	,,,,,	$\cdot \cdot \cdot \cdot$	$\boldsymbol{\nu}$		71 7		

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

✓ PIU' SOPRALZO
□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO INTERRATO: Altro (posti auto)

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3b - Rinnovo - Intervenibilità medio/bassa

Interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, nonché di manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili contemporanei ricadenti nel tessuto storico realizzati mediante l'impiego di materiali compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche del contesto (disciplina di cui alle lettere a),b) e d), comma 1, art.27, L.r. 12/05 smi)

N	\cap	Г	F	•
14	$\mathbf{\circ}$		_	



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

002

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 002

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MUGIASCA 2

Piazza VITTORIA 31, 30

DATAZIONE: Post 1935 1935 - 1974

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NU	MFF	SOI)I PI	ΔN	Ŀ	5

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO INTERRATO: Altro (posti auto)

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico 🔽	fascia di rispetto	
VINCOLO MONUMENTALE:	specifico	fascia di rispetto	

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3b - Rinnovo - Intervenibilità medio/bassa

Interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, nonché di manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili contemporanei ricadenti nel tessuto storico realizzati mediante l'impiego di materiali compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche del contesto (disciplina di cui alle lettere a),b) e d), comma 1, art.27, L.r. 12/05 smi)

N	\cap	Г	F	•
14	$\mathbf{\circ}$		_	



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 003a

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 003a

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Viale CATTANEO 3

DATAZIONE: Post 1935 1935 - 1974

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 3

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO☑ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Direzionale (Banca)- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3a - Rinnovo - Intervenibilità bassa

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico realizzati mediante l'impiego di materiali coerenti con le caratteristiche architettoniche e tipologiche (disciplina di cui alla lettera c), comma 1,art .27, L.r. 12/05 smi)

N	\cap	г	ᆮ	
14	U		ᆮ	



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 003b

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco
CODICE: 003b

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MUGIASCA 4

DATAZIONE: Post 1935 1935 - 1974

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MERO	DI P	IANI [.]	• 4
1101	$\mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$	ווט		. –

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO☑ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Direzionale (banca)- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3b - Rinnovo - Intervenibilità medio/bassa

Interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, nonché di manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili contemporanei ricadenti nel tessuto storico realizzati mediante l'impiego di materiali compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche del contesto (disciplina di cui alle lettere a),b) e d), comma 1, art.27, L.r. 12/05 smi)

N	\mathbf{c}	Т		•
14	$\mathbf{\mathcal{O}}$		ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 004

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 004

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MUGIASCA 8

DATAZIONE: Post 1935 1935 - 1974

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MERO	DI P	ΙΔΝΙ-	4
1401		$\boldsymbol{\nu}$		_

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
PILI' SOPRAL 70	☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- INTERO EDIFICIO: Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3b - Rinnovo - Intervenibilità medio/bassa

Interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, nonché di manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili contemporanei ricadenti nel tessuto storico realizzati mediante l'impiego di materiali compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche del contesto (disciplina di cui alle lettere a),b) e d), comma 1, art.27, L.r. 12/05 smi)

N	\cap	т		•
1.4	$\mathbf{\mathcal{C}}$		ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 005

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 005

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CADORNA 1
Viale CATTANEO 0

DATAZIONE: 1760 - 1860 parte 1860-1935

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 4	Ν	UME	RO	DI	PI	AΝ	I:	4
--------------------	---	-----	----	----	----	----	----	---

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRALZO	

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3a - Rinnovo - Intervenibilità bassa

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico realizzati mediante l'impiego di materiali coerenti con le caratteristiche architettoniche e tipologiche (disciplina di cui alla lettera c), comma 1,art .27, L.r. 12/05 smi)

N	O	т	F	•
17	$\mathbf{-}$		_	



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 006

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 006

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MUGIASCA 12, 10

DATAZIONE: Ante 1760 parte 1760-1860

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MERO	DI P	ΙΔΝΙ-	4
1401		$\boldsymbol{\nu}$		_

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

☐ PIU' SOPRALZO ☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: parte di 3 e 2 piani

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3a - Rinnovo - Intervenibilità bassa

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico realizzati mediante l'impiego di materiali coerenti con le caratteristiche architettoniche e tipologiche (disciplina di cui alla lettera c), comma 1,art .27, L.r. 12/05 smi)

-		_	-	_	
N	Ш	П	ш	_	•
ľ	•	u		_	-



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

007a

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 007a

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 14, 6, 2

Piazza VITTORIA 29, 28

DATAZIONE: 1760 - 1860



SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre

ULTIMO INTERVENTO:

DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- 1°PIANO: Altro (palestra); Residenza; Commercia le

- ALTRI PIANI: Direzionale; Residenza

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico 🗸	fascia di rispetto □
VINCOLO MONUMENTALE:	specifico	fascia di rispetto

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

Il fronte di via Milano è composto da due parti aventi finiture distinte.





Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

007b

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 007b

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MUGIASCA 1

DATAZIONE: 1760 - 1860 parte ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MERO	DI P	ΙΔΝΙ-	4
1101	$\mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$		MINI.	

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO☑ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:

DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- 1°PIANO: Altro (palestra); Residenza; Direziona le

- 2°PIANO: Direzionale: Residenza

- 3°PIANO: Residenza

 VINCOLO AMBIENTALE:
 specifico ✓
 fascia di rispetto □

 VINCOLO MONUMENTALE:
 specifico □
 fascia di rispetto □

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3b - Rinnovo - Intervenibilità medio/bassa

Interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, nonché di manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili contemporanei ricadenti nel tessuto storico realizzati mediante l'impiego di materiali compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche del contesto (disciplina di cui alle lettere a),b) e d), comma 1, art.27, L.r. 12/05 smi)

N	rc.
N	1 🗀 :



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

008

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 008

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 20, 18, 16

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MERO	DI P	ΙΔΝΙ-	4
1101	$\mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$		MINI.	

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRALZO	☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale
- 1°PIANO: Residenza; Altro (magazz. negozi/comm erciale)
- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico 🔽	fascia di rispetto
VINCOLO MONUMENTALE:	specifico	fascia di rispetto □

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

NO	ГЕ:
----	-----



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

009a

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 009a

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CIGALINI 6

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI:	3	
☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO	
☐ PIU' SOPRALZO	✓ PIU' SOTTOTETTO	
SPECIFICHE:		
SUPERFETAZIONI:		
STATO DI CONSERVAZIONE: Buono (Ristrutturato)		



DESTINAZIONE D'USO:

ULTIMO INTERVENTO:

- INTERO EDIFICIO: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto □
VINCOLO MONUMENTALE:	specifico	fascia di rispetto

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

NO.	Т	F	•
110	•	_	•



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

009b

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco CODICE: 009b **DENOMINAZIONE: INDIRIZZO: Via CIGALINI 4 DATAZIONE:** Ante 1760 (EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA) **NUMERO DI PIANI: 4** ☐ PIU' SEMINTERRATO ☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SOPRALZO ☐ PIU' SOTTOTETTO **SPECIFICHE:** SUPERFETAZIONI: STATO DI CONSERVAZIONE: Buono **ULTIMO INTERVENTO: DESTINAZIONE D'USO:** - INTERO EDIFICIO: Residenza; Direzionale **VINCOLO AMBIENTALE:** specifico fascia di rispetto **VINCOLO MONUMENTALE:** specifico fascia di rispetto **CRITERIO DI INTERVENTO:** C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi) NOTE:



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

009c

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 009c


DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CIGALINI 2

Via MILANO 28, 26, 24, 22

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI:	4
☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRALZO	✓ PIU' SOTTOTETTO
SPECIFICHE:	
SUPERFETAZIONI:	

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico 🗸	fascia di rispetto □
VINCOLO MONUMENTALE:	specifico	fascia di rispetto □

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

NOTE:			



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 010

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 010

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MUGIASCA 5, 3

DATAZIONE: Ante 1760 parte 1860-1935

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MERO	DI P	ΙΔΝΙ-	4
1401		$\boldsymbol{\nu}$		_

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO☑ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono (Ristrutturato)

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Direzionale

- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	n	Т	F	•
1.4	•	•	ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 011

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 011

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MUGIASCA 7

DATAZIONE: Post 1935 parte 1860-1935, parte 1935-1974

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



	MINTERRATO TTOTETTO	
DESTINAZIONE D'USO: - INTERO EDIFICIO: Altro (Pa	rcheggio interrato)	
VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto

CRITERIO DI INTERVENTO:

VINCOLO MONUMENTALE:

C3b - Rinnovo - Intervenibilità medio/bassa

Interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, nonché di manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili contemporanei ricadenti nel tessuto storico realizzati mediante l'impiego di materiali compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche del contesto (disciplina di cui alle lettere a),b) e d), comma 1, art.27, L.r. 12/05 smi)

fascia di rispetto

specifico

NOTE	
------	--

Presenza di parcheggi interrati.




Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 012

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 012



NUMERO DI PIANI: 5	
☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO	
☐ PIU' SOPRALZO ☐ PIU' SOTTOTETTO	
SPECIFICHE:	
SUPERFETAZIONI:	
STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto	
ULTIMO INTERVENTO:	

DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico 🔽	fascia di rispetto □
VINCOLO MONUMENTALE:	specifico	fascia di rispetto

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3b - Rinnovo - Intervenibilità medio/bassa

Interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, nonché di manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili contemporanei ricadenti nel tessuto storico realizzati mediante l'impiego di materiali compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche del contesto (disciplina di cui alle lettere a),b) e d), comma 1, art.27, L.r. 12/05 smi)

OTE:	
, i.e.	



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

013

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 013


DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CIGALINI 5D, 5C, 5B, 5A, 5, 3, 1A, 1

Via MILANO 30

DATAZIONE: Post 1935 1935 - 1974

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NU	MFF	SOI)I PI	ΔN	Ŀ	5

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: parte di 4 piani

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C4 - Riqualificazione architettonica Intervenibilità medio/alta

Interventi di ristrutturazione edilizia, di trasformazione edilizia nonché di manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili contemporanei ricadenti nel tessuto storico realizzati mediante l'impiego di materiali compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche del contesto (disciplina di cui alle lettere a), b), d) ed e), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

	_		
NI			
IV		I F .	



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

. . 014

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 014

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 44, 38, 36, 34, 32

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MERO	DI P	ΙΔΝΙ-	4
1401	$\mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$	$\boldsymbol{\nu}$		_

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRALZO	☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: parte di 3 e 2 piani all'interno

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

PIANO TERRA: Direzionale; Commerciale
 ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto [-
---------------------	-----------	----------------------	---

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	a	Т	F	•
1.4	J	•	ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

015

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 015

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 52, 50

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MERO	DI P	ΙΔΝΙ-	4
1101	$\mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$		MINI.	

☐ PIU' MEZZANINO	\square PIU' SEMINTERRATO
PIU' SOPRAL 70	☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico \square	fascia di rispetto 🗆	-

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	n	Т	F	•
1.4	•	•	ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

016

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 016

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 58, 56, 54

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



Νl	JM	ER	O	DI	PΙ	ΔI	ΝI	•	4

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
PILI' SOPRAL 70	☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: parte di 2 piani

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto	

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	n	Т	F	•
1.4	•	•	ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 017

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 017

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 62, 60

DATAZIONE: Post 1935 facciata ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MERO	DI P	IANI [.]	• 4
1101	$\mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$	ווט		. –

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: parte di 3 piani

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale
- 1°PIANO: Commerciale; Residenza; Direzionale
- 2°PIANO: Commerciale; Residenza
- 3°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto
VINCOLO MONUMENTALE:	specifico	fascia di rispetto □

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

NO	T	F٠
		┗.



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

018a

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 018a

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 68, 66, 64

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NU	MER	0	וח	PL	ΔΝ	١.	4
110		•		,		-	_

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO

SPECIFICHE: edifici in area di pertinenza di 1 e 2 piani

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- 1°PIANO: Residenza; Commerciale

- ALTRI PIANI: Altro

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto
VINCOLO MONUMENTALE:	specifico	fascia di rispetto

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N.	rr.
IV	



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

018b

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 018b

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 68, 66, 64

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



A 11	184		\sim	\mathbf{r}				_	4
Nι		IER	U	וט	М	ΑI	NΙ	:	4

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO

SPECIFICHE: edifici in area di pertinenza di 1 e 2 piani

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- 1°PIANO: Residenza; Commerciale

- ALTRI PIANI: Altro

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto
VINCOLO MONUMENTALE:	specifico	fascia di rispetto

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3a - Rinnovo - Intervenibilità bassa

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico realizzati mediante l'impiego di materiali coerenti con le caratteristiche architettoniche e tipologiche (disciplina di cui alla lettera c), comma 1,art .27, L.r. 12/05 smi)

N	\mathbf{C}	т	ᆮ	•
17	v		ᆫ	•



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

019

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 019

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 74, 72, 70

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MERO	DI P	IANI [.]	• 4
1101	$\mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$	ווט		. –

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRALZO	☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

il prospetto su via Milano è stato uniformato con quello dell'unità accanto, la n°020 - stesso colore di facciata, stessi elementi architettonici - stilistici -ornamentali, uniformate anche finestre,balconi, gronda e sottogronda.



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

020

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 020

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 78, 76

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 4

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: prospetti interni in parte di 3 piani

SUPERFETAZIONI: ✓

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale- 1°PIANO: Residenza; Direzionale

- 2°PIANO: Residenza; Direzionale

- 3°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

il prospetto su via Milano è stato uniformato a quello dell'unità accanto, la nº19 - stesso colore di facciata, stessi elementi stilistici - architettonici - ornamentali, uniformate anche finestre, balconi, gronde e sottogronde.



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

021

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 021

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 84, 82

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRALZO	☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Residenza; Commerciale (magazzino)

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto □
VINCOLO MONUMENTALE:	specifico	fascia di rispetto □

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	n	Т	F	•
1.4	•	•	ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

022

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 022

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 90, 88, 86

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NIII	IERO	DI P	ΙΔΝΙ	· 3
INUIV	IERU	טו ר	IAINI	. o

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PILI' SOPRAL 70	☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

PIANO TERRA: Commerciale; Artigianale
 ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto [-
---------------------	-----------	----------------------	---

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	n	Т	F	•
1.4	•	•	ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 023

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 023

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 96, 94, 92

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



MILIM	MERO	ם וח	I A A I	I. 1
NUN	VIERU	וט ר	IAN	I. 4

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
PILI' SOPRAL 70	☐ PILI' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	n	Т	F	•
1.4	•	•	ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 024

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 024

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 102, 100, 98

DATAZIONE: Ante 1760 parte annessa 1760-1860

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUM	MERO	DI P	IANI:	4
1101	$\mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$	ווט	IMITI.	. –

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO ☐ PIU' SOTTOTETTO ☐ PIU' SOPRALZO

SPECIFICHE:

V SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Residenza; Commerciale

VINCOLO AMBIENTALE: specifico fascia di rispetto

VINCOLO MONUMENTALE: specifico fascia di rispetto

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	a	Т	F	•
1.4	J	•	ᆫ	=





Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

-	-
0	25

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 025

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 112, 110, 108, 106, 104

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NU	MER	0	וח	PL	ΔΝ	١.	4
110		•		,		-	_

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI: ✓

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

Stato di conservazione interno unità: mediocre.



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

026a

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 026a

DENOMINAZIONE:



V SUPERFETAZIONI:

☐ PIU' SOPRALZO

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

SPECIFICHE: parte interno unità di 2 piani

ULTIMO INTERVENTO:

DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale; Altro (magazzini)

☐ PIU' SOTTOTETTO

- 1°PIANO: Residenza; Direzionale

- 2°PIANO: Residenza - 3°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto □
VINCOLO MONUMENTALE:	specifico	fascia di rispetto □

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

Stato di conservazione interno unità: mediocre.



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

026b

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 026b


DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CADORNA 29

Via MILANO 118, 116, 114

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUN	IERO	DIP	IANI	: 4
-----	-------------	-----	------	-----

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

 \square PIU' SOPRALZO \square PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: parte interno unità di 2 piani

SUPERFETAZIONI: ✓

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale; Altro (magazzini)

- 1°PIANO: Residenza; Direzionale

- 2°PIANO: Residenza- 3°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

Stato di conservazione interno unità: mediocre.



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 027

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 027

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MICHELE DA CARCANO 2

Via MILANO 122

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto
VINCOLO MONUMENTALE:	specifico	fascia di rispetto

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti

il rinno	legli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)	
NOTE		



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 028

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 028


DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CADORNA 31

Via MICHELE DA CARCANO 0

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)





DESTINAZIONE D'USO:

- INTERO EDIFICIO: Altro (in fase di ristrutturazione)

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto
VINCOLO MONUMENTALE:	specifico	fascia di rispetto

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

ı	N	٦	П	F	
1	v	, ,		_	_



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 029

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 029

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CADORNA 27

DATAZIONE: 1760 - 1860

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



MIIIN	IERO	ם וח	IANI:	. a
NUN	IIERU	י דוטי	IAINI.	. o

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRALZO	☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono (Ristrutturato)

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Altro (non utilizzato)

- ALTRI PIANI: Residenza; Altro (non utilizzato)

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

	_	_	_	
N	$\boldsymbol{\cap}$	т	_	
IV			_	



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 030

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 030

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CADORNA 25, 23B, 23A, 23

DATAZIONE: 1760 - 1860

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NHI	MERC	ם ומ (ΙΔΝ	I 3
IVUI	$\mathbf{v} \vdash \mathbf{v} \subset$	וט ו		I. U

☐ PIU' MEZZANINO	□ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRALZO	☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: fronte interno parte di 4 piani

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale; Altro (magazzini)

- ALTRI PIANI: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: Specifico 🗌 fascia di fispetto 🗀	VINCOLO AMBIENTALE:	specifico \square	fascia di rispetto 🗆
--	---------------------	---------------------	----------------------

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

	\sim	_	┏.	
N			⊢.	



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 031

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 031

DENOMINAZIONE: lavatoio di via Cadorna

INDIRIZZO: Via CADORNA 19

1935-1974 **DATAZIONE:** Post 1935

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NIII	IERO	DI P	ΙΔΝΙ	· 3
INUIV	IERU	טו ר	IAINI	. o

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRAL 70	☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:

DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Altro (lavatoio non utilizzato)

- ALTRI PIANI: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico 🗆	fascia di rispetto 🛚
VINCOLO AMBIENTALE:	specifico 🗆	fascia di rispetto 🗆

VINCOLO MONUMENTALE: specifico fascia di ri

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3b - Rinnovo - Intervenibilità medio/bassa

Interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, nonché straordinaria degli immobili contemporanei ricadenti nel tessuto storico realizzati mediante l'impiego di materiali compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche del contesto (disciplina di cui alle lettere a),b) e d), comma 1, art.27, L.r. 12/05 smi)

N	a	Т	F	•
1.4	J	•	ᆫ	=

920 930 940 950 950 96 970 30 30 27 28 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
spetto
ispetto
di manutenzione ordinaria o



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 032

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 032

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CADORNA 17A, 17, 15

DATAZIONE: Ante 1760 parte 1760-1860

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NIII	IERO	DI P	ΙΔΝΙ	· 3
INUIV	IERU	טו ר	IAINI	. o

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

☐ PIU' SOPRALZO ☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: interno unità in parte di 2 piani

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

	_		_	
N	$\boldsymbol{\cap}$	т	ᆮ	
IV			_	



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 033a

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 033a

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CADORNA 15

DATAZIONE: Ante 1760 parte 1760-1860

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NIII	IERO	DI P	ΙΔΝΙ	· 3
INUIV	IERU	טו ר	IAINI	. o

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRALZO	✓ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale (vuoto); Artigianale

- ALTRI PIANI: Residenza; Commerciale

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto	

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	n	Т	F	•
1.4	•	•	ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 033b

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 033b

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CADORNA 15

DATAZIONE: Ante (1860 - 1935)

1760/1860 -

1935

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 2

☐ PIU' MEZZANINO	□ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRALZO	

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre

ULTIMO INTERVENTO:

DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Altro (posti auto, magazzino)

- 1°PIANO: Altro (magazzino)

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico 🗆	fascia di rispetto
VINCOLO AMBIENTALE:	specifico \Box	fascia di rispetto 🗆

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3b - Rinnovo - Intervenibilità medio/bassa

Interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, nonché di manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili contemporanei ricadenti nel tessuto storico realizzati mediante l'impiego di materiali compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche del contesto (disciplina di cui alle lettere a),b) e d), comma 1, art.27, L.r. 12/05 smi)

N	n	Т	F	•
14	V	•	ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 034

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 034

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CADORNA 13C

DATAZIONE: Post 1935 1935-1974

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NII	I I A	ER	0	DI	DI	ΛN	П-	5
INL	JIVI	ᅜ	·	UI	Г	AIN	II.	IJ

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO☑ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: edificio in area di pertinenza di 3 piani

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO INTERRATO: Altro (autorimessa)

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto
VINCOLO MONUMENTALE:	specifico	fascia di rispetto

CRITERIO DI INTERVENTO:

C4 - Riqualificazione architettonica Intervenibilità medio/alta

Interventi di ristrutturazione edilizia, di trasformazione edilizia nonché di manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili contemporanei ricadenti nel tessuto storico realizzati mediante l'impiego di materiali compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche del contesto (disciplina di cui alle lettere a), b), d) ed e), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

N	\mathbf{C}		-	•
14	J	•	_	•



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 035

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 035

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CADORNA 9

DATAZIONE: 1860 - 1935

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MERO	DI P	IANI [.]	• 4
1101	$\mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$	ווט		. –

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRALZO	☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: fabbricato in area di pertinenza di 1 piano (box)

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Artigianale

- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico \square	fascia di rispetto 🗆

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	\mathbf{c}	Т		•
14	$\mathbf{\mathcal{O}}$		ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

036

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 036

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CADORNA 7

DATAZIONE: Ante 1760 parte 1760-1860, parte 1860-1935

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 4

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO☑ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: 2 piani all'interno

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

PIANO TERRA: Direzionale; Commerciale
 ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

si accede a questa unità anche dall'unità accanto (n.37) - corte costituita da fabbricato di un piano fuori terra di epoca più recente (1860 /935) trattato in modo uniforme ai fabbricati circostanti (per uso di materiali e finiture)



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 037

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 037

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CADORNA 5

DATAZIONE: 1760 - 1860

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO	DI PIANI:	3
---------------	-----------	---

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO☑ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: 4 piani all'interno

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

PIANO TERRA: Direzionale; Commerciale
 ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	a	Т	F	•
1.4	J	•	ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 038

CODICE: 038


DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CIGALINI 9, 7

DATAZIONE: 1860 - 1935

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco



NUM	MERO	DI P	IANI:	2

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRALZO	☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale- 1°PIANO: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto [-
---------------------	-----------	----------------------	---

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	\mathbf{c}	Т		•
14	$\mathbf{\mathcal{O}}$		ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 039

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 039

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CADORNA 33

Via MILANO 138, 130

DATAZIONE: Post 1935 1935-1974

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

☐ PIU' SOPRALZO ☑ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:

DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO INTERRATO: Altro (autorimessa)

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐


CRITERIO DI INTERVENTO:

C3b - Rinnovo - Intervenibilità medio/bassa

Interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, nonché di manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili contemporanei ricadenti nel tessuto storico realizzati mediante l'impiego di materiali compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche del contesto (disciplina di cui alle lettere a),b) e d), comma 1, art.27, L.r. 12/05 smi)

NOTE:

interventi con salvaguardia e conservazione delle facciate.







Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

040

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 040

DENOMINAZIONE: Giardini di piazza Vittoria

INDIRIZZO: Piazza VITTORIA 0

DATAZIONE:

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIAN		
----------------	--	--

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRALZO	☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE:

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico 🔽	fascia di rispetto 🗆
---------------------	-------------	----------------------

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C6 - Riqualificazione urbana

Interventi interessanti gli spazi aperti pubblici e privati finalizzati alla conservazione e alla tutela di tali spazi, valorizzandone la funzione di connettivo e di godimento e favorendo la fruizione del contesto storico, artistico e paesaggistico

NOTE:

Bagni pubblici al piano interrato; rampa sottopasso.



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 041

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 041

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Piazza VITTORIA 20, 15, 14, 13

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NII IIA	MERO	ום וח	A NII -	3
NUI	VIERU	וא וע	ANI:	J

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Altro (Hotel "le due corti")

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

Elemento corpo di fabbrica in copertura



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 042

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 042

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Piazza VITTORIA 23, 22, 21

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NII IIA	MERO	ום וח	A NII -	3
NUI	VIERU	וא וע	ANI:	J

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO☑ PIU' SOPRALZO☑ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale; Artigianale (centro estetico)

- ALTRI PIANI: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	a	Т	F	•
1.4	J	•	ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 043

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 043


DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 1

Piazza VITTORIA 24

DATAZIONE: Ante 1760 parte 1860-1935

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUM	IERO	DI P	IAN	l: 4	4
-----	------	------	-----	------	---

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO☑ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale - ALTRI PIANI: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	n		⊢	•
1.4	$\mathbf{\circ}$	•	_	•



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 044

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 044

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 7, 5, 3

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MFRO	DI PIANI	. 2
1101	\cdots		. –

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

	_		_	
N	$\boldsymbol{\cap}$	т	ᆮ	
IV			_	



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 045


Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco

CODICE: 045

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 9

DATAZIONE: Ante 1760 parte tra 1860-1935 (EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 2

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRAL 70	☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- 1°PIANO: Commerciale

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

	_		_	
N	$\boldsymbol{\cap}$	т	ᆮ	
IV			_	



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

о 1046а

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 046a

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 11

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NII	INA	IER	\cap	ы	DI	Λ	NI	١.	2
NL	JIVI	ICK	U	UI	М	А	N	1:	J

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO☑ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- ALTRI PIANI: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

NC	١T	F٠
110	, ,	



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

046b

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 046b

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 17, 15, 13

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MERO	DI P	ΙΔΝΙ-	4
1101	$\mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$			

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO☑ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- 1°PIANO: Commerciale- 2°PIANO: Residenza- 3°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico 🗸	fascia di rispetto

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	n	П	7	F	•
	v	-	ı	_	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 047

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 047

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 21, 19

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NU	MER	0	וח	PL	ΔΝ	١.	4
110		•		,		-	_

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale; Altro (depositi/magazzini)

- 1°PIANO: Residenza; Direzionale- 2°PIANO: Residenza; Direzionale

- 3°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	n	П	7	F	•
	v	-	ı	_	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 048

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 048

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 31, 29, 27, 25, 23

DATAZIONE: Ante 1760 parte 1860-1935

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 4

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRAL 70	☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono (Ristrutturato)

ULTIMO INTERVENTO:

DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Direzionale; Commerciale; Altro (galleria d'arte e magazzini)
- 1°PIANO: Commerciale; Residenza; Direzionale
- 2°PIANO: Direzionale; Residenza
- 3°PIANO: Residenza

 VINCOLO AMBIENTALE:
 specifico
 ✓
 fascia di rispetto
 □

 VINCOLO MONUMENTALE:
 specifico
 □
 fascia di rispetto
 □

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

corte interna con fabbricati di 2, 3 e 4 piani fuori terra uniformi per uso di materiali e finiture



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 049a

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 049a

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 37, 35, 33

DATAZIONE: Ante 1760 parte 1860-1935

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NHIM	IERO	DI P	IANI:	વ
INUIV	IERU	ים וע	IAINI.	ာ

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRAL 70	☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Ristrutturato

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

PIANO TERRA: Commerciale
1°PIANO: Residenza; Direzionale
2°PIANO: Residenza; Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico 🗆	fascia di rispetto 🗆

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	()		-	•
1.4	J	•	ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

049b

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 049b

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via MILANO 35

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NHI	MFRC	DI P	IANI-	3
IVUI	$\mathbf{v} \vdash \mathbf{v} \subset$	<i>,</i> טור	IMINI.	J

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PILI' SOPRAL 70	

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Residenza- ALTRI PIANI: Residenza

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	a	Т	F	•
1.4	J	•	ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

о 50a

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco CODICE: 050a **DENOMINAZIONE:** INDIRIZZO: Via GIULINI 3A, 3 **DATAZIONE:** Ante 1760 (EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA) **NUMERO DI PIANI: 3** ☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO ☐ PIU' SOTTOTETTO ☐ PIU' SOPRALZO SPECIFICHE: SUPERFETAZIONI: STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto **ULTIMO INTERVENTO: DESTINAZIONE D'USO:** - PIANO TERRA: Commerciale (ristorante) - 1°PIANO: Residenza; Direzionale - 2°PIANO: Residenza **VINCOLO AMBIENTALE:** specifico fascia di rispetto specifico **VINCOLO MONUMENTALE:** fascia di rispetto **CRITERIO DI INTERVENTO:** C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi) NOTE:



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 050b

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco


CODICE: 050b

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via GIULINI 3B

DATAZIONE: 1760 - 1860

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



ΝI	JM	ER	0	DI	ΡI	ΔΝ	11-	2
146	<i>-</i> 7 7	-1	$\mathbf{\circ}$	$\boldsymbol{\nu}$		\neg ı		_

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRALZO	✓ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:

DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Altro (accesso alle autorimesse interrate dell'unità 49b)

- 1°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto	
--	--

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3a - Rinnovo - Intervenibilità bassa

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico realizzati mediante l'impiego di materiali coerenti con le caratteristiche architettoniche e tipologiche (disciplina di cui alla lettera c), comma 1,art .27, L.r. 12/05 smi)

N	\cap	г	ᆮ	
14	U		ᆮ	

nità 49b)
spetto
spetto
o realizzati mediante l'impiego di di cui alla lettera c), comma 1,art



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

PT 050c

Ambito CT1: Porta Torre - San Rocco CODICE: 050c **DENOMINAZIONE: INDIRIZZO: Via GIULINI 1A DATAZIONE:** Ante 1760 (EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA) **NUMERO DI PIANI: 3** ☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO ☐ PIU' SOTTOTETTO ☐ PIU' SOPRALZO SPECIFICHE: SUPERFETAZIONI: STATO DI CONSERVAZIONE: Ristrutturato **ULTIMO INTERVENTO: DESTINAZIONE D'USO:** - PIANO TERRA: Commerciale - 1°PIANO: Residenza; Direzionale - 2°PIANO: Residenza **VINCOLO AMBIENTALE:** specifico fascia di rispetto specifico **VINCOLO MONUMENTALE:** fascia di rispetto **CRITERIO DI INTERVENTO:** C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi) NOTE: